#### **CRAWLER AND VEHICLE**

Patent number:

JP11171062

**Publication date:** 

1999-06-29

Inventor:

KANEKO MASAAKI; KIMURA YOSHIMASA; AWAZU

SHIGEO; SHIBAZAKI SHUNICHI

**Applicant:** 

TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS;; TOYOTA

**MOTOR CORP** 

Classification:

- international:

B62D55/253; B62D55/00


- european:

Application number: JP19970339170 19971209 Priority number(s): JP19970339170 19971209

Report a data error here

#### **Abstract of JP11171062**

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a wheel from mounting a protruding part of a crawler belt at the time of receiving lateral force during turning or traveling on an inclined face. SOLUTION: A triangular crawler is provided with four pairs of rolling wheels 4, 6, 7 and the like in a longitudinal direction below a driving wheel. A crawler belt 8 is wound in nearly triangular shape on the driving wheel 4 and the respective rolling wheels 6, 7 and the like, and the respective rolling wheels 4, 6, 7 and the like are arranged to hold a protruding part 8a of the crawler belt 8 in between. The front rolling wheel 4 and intermediate rolling wheels 6, 7 are formed of rubber tires 9 having guide plates 27, 28 on the inside. On the side of the triangular crawler being fitted to a vehicle body, a clearance C1 between the intermediate rolling wheels 6, 7 and the protruding part 8a is set to be larger than a clearance C2 and the like between the front and rear rolling wheels 4 and the like and the protruding part 8a.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁(JP)

### (12)公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号 特開平11-171062

(43)公開日 平成11年(1999)6月29日

(51) Int. C1. \*

識別記号

FI

技術表示簡所

B62D 55/253

55/00

B62D 55/253 55/00

Ε

審査請求 未請求 請求項の数 6 OL (全10頁)


(21) 出願番号 特願平9-339170 (71) 出願人 000003218 株式会社豊田自動織機製作所 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 (71) 出願人 000003207 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (72) 発明者 金子 正明 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式会社豊田自動織機製作所内 (72) 発明者 木村 嘉昌 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車 株式会社内 (74) 代理人 弁理士 恩田 博宣 最終頁に続く				
愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地	(21)出願番号	特願平9-339170	(71) 出願人	000003218
(71) 出願人 000003207 トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (72) 発明者 金子 正明 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式 会社豊田自動織機製作所内 (72) 発明者 木村 嘉昌 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自 動車 株式会社内 (74) 代理人 弁理士 恩田 博宣	(22) 出願日	平成9年(1997)12月9日		株式会社豊田自動織機製作所
トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町1番地 (72)発明者 金子 正明 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式 会社豊田自動織機製作所内 (72)発明者 木村 嘉昌 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自 動車 株式会社内 (74)代理人 弁理士 恩田 博宣				愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地
愛知県豊田市トヨタ町1番地 (72)発明者 金子 正明 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式 会社豊田自動総機製作所内 (72)発明者 木村 嘉昌 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自 動車 株式会社内 (74)代理人 弁理士 恩田 博宣			(71) 出願人	000 003 20 7
(72) 発明者 金子 正明 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式 会社豊田自動総機製作所内 (72) 発明者 木村 嘉昌 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自 動車 株式会社内 (74) 代理人 弁理士 恩田 博宣				トヨタ自動車株式会社
愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式 会社豊田自動織機製作所内 (72)発明者 木村 嘉昌 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自 動車 株式会社内 (74)代理人 弁理士 恩田 博宣				愛知県豊田市トヨタ町1番地
会社豊田自動織機製作所内 (72)発明者 木村 嘉昌 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自 動車 株式会社内 (74)代理人 弁理士 恩田 博宣			(72) 発明者	金子 正明
(72)発明者 木村 嘉昌 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自 動車 株式会社内 (74)代理人 弁理士 恩田 博宣				愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自 動車 株式会社内 (74)代理人 弁理士 恩田 博宣				会社豊田自動織機製作所内
動車 株式会社内 (74)代理人 弁理士 恩田 博宣			(72) 発明者	木村 嘉昌
(74)代理人 弁理士 恩田 博宣				愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自
				動車 株式会社内
最終頁に続く			(74)代理人	弁理士 恩田 博宣
				· <del>-</del>

#### (54) 【発明の名称】クローラ及び車両

#### (57)【要約】

【課題】 旋回時や傾斜面走行時など横力を受けるときに、輪の履帯の突部への乗り上げを起き難くする。

【解決手段】 三角クローラは駆動輪の下方前後方向に 4対の転輪4,6,7等を備える。駆動輪および各転輪 4,6,7等に履帯8は略三角状に巻き掛けられ、各転 輪4,6,7等は履帯8の突部8aを挟むように配置さ れている。前方転輪4および中間転輪6,7は、内側に ガイドプレート27,28を有するゴムタイヤ9からな る。三角クローラが車体に取付けられる側において、中 間転輪6,7と突部8aとのクリアランスC1が、前後 の転輪4等と突部8aとのクリアランスC2等より広く 設定されている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 前後方向に3つ以上配置された輪と、該輪を巻き掛ける履帯よりなり、しかも前後輪の間に位置する中間輪がゴムタイヤを有するクローラにおいて、前記履帯を前記輪により案内するために該履帯の内周面に形成された突部と、前記輪との間に幅方向にできる2つのクリアランスのうち少なくとも一方側において、前記中間輪のと前記突部とのクリアランスが前記前後輪と前記突部とのクリアランスより広く設定されているクローラ。

【請求項2】 前記前後輪と前記中間輪の前記突部に対する各クリアランスが不均衡に設定されているのは、前記輪と前記突部との間に幅方向にできる2つのクリアランスのうち、旋回時に外輪側となって外向きの遠心力を受けたときに前記クリアランスが狭くなる側である請求項1に記載のクローラ。

【請求項3】 前記輪は前記突部を挟んで幅方向に一対ずつ設けられた前後転輪と中間転輪とからなり、前記前後転輪と前記中間転輪の前記突部に対する各クリアランスが不均衡に設定されているのは、前記転輪と前記突部 20との間に幅方向にできる2つのクリアランスのうち車両に取付けられる側である請求項2に記載のクローラ。

【請求項4】 前記輪のうちゴムタイヤを有するものは 前記突部を案内するためのガイドを有し、前記中間輪に 属するガイドの前記突部に対するクリアランスが、前記 前後輪もしくはガイドを有する前後輪についてはそのガ イドの前記突部に対するクリアランスより広く設定され ている請求項1~請求項3のいずれか一項に記載のクロ ーラ。

【請求項5】 前記履帯がゴム製であると共に、前記前 30 後輪の下端に対し、前記中間輪の下端が下方に配置され ている請求項1~請求項4のいずれか一項に記載のクロ ーラ。

【請求項6】 請求項1~請求項5のいずれか一項に記載の前記クローラを装着した車両。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、不整地等での走破性の向上を図るため車両に装着されるクローラ及び車両に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】自動車などの車両の駆動軸にタイヤの替わりにクローラを装着し、雪道やオフロードでの走破性の向上を図る技術が従来より知られている。特に、自動車用のクローラとして、履帯に駆動力を伝達する駆動輪(スプロケット)と、主に荷重を受ける複数の転輪とに略三角形状に履帯が巻き掛けられた構造が知られている(例えば特開昭49-19535号公報、特開平4-8682号公報、特開平6-305456号公報等)。

「ハハハマ」とのとうかクローラに倒さば回っつに二十 こ

構造を挙げることができる。三角クローラ71は、駆動 輸72と、その下方前後端に配置された前後の転輪7 3,74と、前後の転輪73,74の間で転輪73,7 4より下方に配置された2つの中間転輪75,75とを フレーム76に回転可能に支持された状態に備え、各輪 72~75に外接する略三角状に履帯77が巻き掛けれて構成される。図13に示すように、各転輪73~75は、履帯77の内周面に一列をなして多数形成された 突部77aを挟むように、フレーム76に支持された回 転軸78の両端に支持されて幅方向(左右)に一対ずつ 設けられ、履帯77は各転輪73~75が突部77aを 挟んで回転することにより外れないように案内される。 また、クローラ71の上下方向のクッション性を良くす ることを目的とし、主に荷重を支える2つの中間転輪7 5にゴムタイヤを使用している。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、クローラ7 1を装着した車両が急旋回するとき、フレーム76に一体的に組付けられた転輸73~75は遠心力による外向きに働く横力Fにより、履帯77に対し相対的に外方向へ変位する。

【0005】図14に示すように、主に車重を支える中間転輸75の部分で接地摩擦力 f が大きいので、中間転輸75は突部77aに対して強い押圧力 F b で当たることになる。一方、接地摩擦力 f が比較的小さい前後端部では転輸73,74が突部77aに当たったときに履帯77の変形により転輸73,74の変位に追従できるので、転輸73,74が突部77aに当たったときの押圧力 F a が小さくなる。この結果、2つの中間転輪75で突部77aに強く当たることになって、突部77aを押す力は中間転輪75に集中する。よって、ゴム同士の接触による摩耗と、中間転輪75が突部77aを乗り上げ易くなるという問題があった。

【0006】特開平3-246177号公報には、図15に示すように、ゴムタイヤ80に履帯の突部と接触する部分に摩擦低減部材81を被覆し、ゴム同士の接触を防止することにより、突部と接触することによるゴムタイヤの摩耗を抑えるようにしたクローラ構造が開示されている。しかし、旋回時に横力を受けたときには、ゴムタイヤ80が摩擦低減部材81にて突部との接触面と滑り易く、ゴムタイヤ80が突部に乗り上がり易い問題は避けられなかった。なお、旋回時ばかりでなく、左右に傾いた路面を走行するときにも同じように横力は発生する。この場合でも、転輪が突部に乗り上がる問題は同様に引き起こされる。

【0007】本発明は上記課題を解決するためになされたものであって、その目的は、旋回時や傾斜面走行時など横力を受けるときに、輪の履帯の突部への乗り上げを起き難くすることができるクローラ及び車両を提供する

ア しょうそ ア

#### [0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため 請求項1に記載の発明では、前後方向に3つ以上配置された軸と、該軸を巻き掛ける履帯よりなり、しかも前後 軸の間に位置する中間軸がゴムタイヤを有するクローラ において、前記履帯を前記軸により案内するために該履 帯の内周面に形成された突部と、前記軸との間に幅方向 にできる2つのクリアランスのうち少なくとも一方側に おいて、前記中間軸のと前記突部とのクリアランスが前 記前後軸と前記突部とのクリアランスより広く設定され 10 ている。

【0009】請求項2に記載の発明では、請求項1に記載の発明において、前記前後輪と前記中間輪の前記突部に対する各クリアランスが不均衡に設定されているのは、前記輪と前記突部との間に幅方向にできる2つのクリアランスのうち、旋回時に外輪側となって外向きの遠心力を受けたときに前記クリアランスが狭くなる側であることをその要旨とする。

【0010】請求項3に記載の発明では、請求項2に記載の発明において、前記翰は前記突部を挟んで幅方向に 20一対ずつ設けられた前後転輪と中間転輪とからなり、前記前後転輪と前記中間転輪の前記突部に対する各クリアランスが不均衡に設定されているのは、前記転輪と前記突部との間に幅方向にできる2つのクリアランスのうち車両に取付けられる側であることをその要旨とする。

【0011】請求項4に記載の発明では、請求項1~請求項3のいずれか一項に記載の発明において、前記輪のうちゴムタイヤを有するものは前記突部を案内するためのガイドを有し、前記中間輪に属するガイドの前記突部に対するクリアランスが、前記前後輪もしくはガイドを30有する前後輪についてはそのガイドの前記突部に対するクリアランスより広く設定されている。

【0012】請求項5に記載の発明では、請求項1~請求項4のいずれか一項に記載の発明において、前記履帯がゴム製であると共に、前記前後輪の下端に対し、前記中間輪の下端が下方に配置されている。

【0013】請求項6に記載の発明では、車両には、請求項1~請求項5のいずれか一項に記載の前記クローラが装着されている。

(作用)従って、請求項1に記載の発明によれば、履帯 40 の路面と接地する部分により巻き掛けられて前後方向に配置された3つ以上の輸は、履帯の幅方向左右の少なス をもいずれかにおいて、中間輸と突部とのクリアランスより広い。このため、車両に機力が働いたとき、前後輪が突部に当たってを はをある程度変形させてから、中間輪が突部に当たることになる。つまり、前後輪が履帯を変形させた反力をより強く受けることによって、前後輪にも横力が分散され、突部を押す方向への力が中間輪に集中することがなくなる。従って 各輪が突部に乗りトがス不見会が起き 55

難くなる。

【0014】請求項2に記載の発明によれば、旋回時に外輸側になったときにクローラの外向きに働く遠心力により、輸と突部とのクリアランスが狭くなる側において、突部との間のクリアランスが前後輪のもののより中間輪のものの方が広くなる不均衡に設定される。このため、旋回時に車重のかなりを支える外輸側のクローラによる横力は各輪が突部を押す力として各輪に偏りなく分散される。従って、旋回時に外輸側なるクローラにおいては、極帯に働く接地面との摩擦抵抗が相対的に小さく中間輪が突部を押す力が弱くため、乗り上がりの心配はあまりない。

【0015】また、左右に傾斜した傾斜面走行時においても、傾斜下方側に位置して車重のかなりを支えるクローラにおいて、横力が各輪に極端な偏りなく分散されるので、各輪が突部に乗り上がる不具合が防止される。

【0016】請求項3に記載の発明によれば、一対の転輪と突部との間に幅方向にできる2つのクリアランスのうち、クローラが車両に取付けられる側のクリアランスが、前後転輪のものより中間転輪のものの方が広のとなる不均衡に設定される。このため、旋回時に外輪側となるので、外側への横力)がそのクローラにおいて、遠心力(外側への横力)がぞの部に帰りなく分散され、旋回時に輪が突部に乗り上がる不具合が配き支えるクローラにおいて、横力が各輪に極端な偏りなく分散されるので、各輪が突部に乗り上がる不具合が防止される。

【0017】請求項4に記載の発明によれば、軸のうち少なくともゴムタイヤを有する軸は突部を案内するためのガイドを有し、中間輪が有するガイドと突部とのクリアランスが、前後軸と突部、あるいはガイドを有する前後軸についてはそのガイドと突部とのクリアランスより広い。従って、クローラ(各軸)に横力が働くときに、横力が各軸または各ガイドに突部を押す力として分散されるため、中間軸に属するガイドが突部に乗り上げ難くなる。

【0018】請求項5に記載の発明によれば、履帯がゴム製であると共に、前後輪の下端に対し、中間輪の下端が下方に配置されているので、履帯の前後方向において路面との接地摩擦力に分布ができ易いが、クローラ(各輪)に働く横力は各輪に極端に偏ることなく分散される。

【0019】請求項6に記載の発明によれば、車両には、請求項1~請求項5のいずれか一項に記載のクローラが装着されているので、請求項1~請求項5のいずれか一項に記載の発明と同様の作用が得られる。

100001

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した一実施 形態を図1~図7に基づいて説明する。図7に示すよう に、車両としての自動車1には、4本のタイヤの替わり にクローラとしての三角クローラ2が装着されている。 自動車1は四輪駆動車である。4つの三角クローラ2の 構造は、車両の左右両側で対称をなしているが、それを 除けば同じ構造を有している。

【0021】図1に示すように、三角クローラ(以下、単にクローラという)2は、駆動輪(スプロケット)3 と、前方転輪4と、後方転輪5と、各転輪4,5間に配 10 置された2つの中間転輪6,7と、駆動輪3及び各転輪4~7に外接するように略三角形状に巻き掛けられたゴム製の履帯8とを備える。なお、前方転輪4および後方転輪5により前後輪及び前後転輪が構成され、中間転輪6,7により中間軸が構成される。

【0022】図1~図3に示すように、各転輪4~7は、履帯8の内周面中央に沿って一定ピッチで形成された突部8aを挟むように左右一対ずつ設けられている。前後の転輪4、5は中間転輪6、7よりも若干高く配置され、中間転輪6、7が主に荷重を支えることになる。【0023】前側3つの転輪4、6、7は、径の同じ中空(空気入り)のゴムタイヤ9で構成されている。また、後方転輪5は他の転輪4、6、7より若干小径の金属製(スチール製またはアルミ製)のガイドローラ10からなる。なお、図1では、後側の2つの転輪5、7については一対のうち外側に配置されるものを省略している。

【0024】図1に示すように、駆動輸3は突部8aと 噛合可能に全周に亘って一定ピッチで形成された多数の 歯部3aを有している。駆動輸3には、図2に示すよう 30 に自動車1に設けられたハブ11に一体回転可能に固定 されるアダプタ12が、複数個(この実施形態では6 個)のボルト13及びナット14を介して固定可能となっている。

【0025】図1,図2に示すように、駆動輸3はその中心部において外方(図2では右方)に突出する円筒状の支持部15に外嵌された軸受16を介してフレーム17に対して相対回転可能に支持されている。フレーム17は、各転輸4~7を支持している四角長筒状のサブフレーム部17aと、サブフレーム部17aの上面に溶接40された前後一対の支持部17b,17cに固定された一対の腕部17eとを構え、これら各部17a~17eが一体に固定されて構成される。

【0026】図1、図2に示すように、2本のガイド軸 18は、駆動輪3の上方幅方向両側に駆動輪3の円弧に 沿って延びるように配置され、その両端部は各支持部1 7b、17cの上面に固定された支持板19に取付けられている。2本のガイド軸18は、空車82の超大車へ の移動を規制して履帯8の外れを防止する機能を有する。

【0027】図1,図3に示すように、サブフレーム部17aの長手方向3箇所に溶接された3個のボス部17fには軸受20,21,22が嵌着され、各軸受20,21,22によって3本の回転軸23,24,25が回転可能に支持されている。3本の回転軸23,24,25の両端部には金属製のリム26が左右一対ずつ取付けられている。三対(計6個)の転輪4,6,7を構成する前記ゴムタイヤ9は各リム26にそれぞれ装着されている。

【0028】図2、図3に示すように、リム26には、前方転輪4と中間転輪6、7とで外径の異なるガイドとしての円盤状のガイドブレート27、28が、ゴムタイヤ9の内側面を覆うように形成されている。ガイドプレート27、28はゴムタイヤ9と突部8aとのゴム同士の接触を避けるために設けられたものであり、突部8aは三対のガイドブレート27、28はゴムタイヤ9より外径が小さく、前方転輪4のガイドブレート27は、中間転輪6、7のガイドブレート28より大径に形成されている。

【0029】前方転輪4のガイドプレート27を大径にしたのは、前方転輪4のゴムタイヤ9の携みしろを少なくして履帯8の張力の安定を図るためである。ガイドプレート27、28は履帯8の内周面を傷つけないようにその外周面が曲面に形成されている。

【0030】一方、後方転輪5は次のような支持構造を有する。サブフレーム部17aの後端部に固定された支軸(本実施形態ではボルト)29に遊貫されたカラ30にはアーム31が基端部にて固定されている。アーム31の先端部にはボス部31aがその軸心をアーム31の揺動角によらず水平に保持可能な姿勢で固着されている。ボス部31aには軸受32が嵌着されており、軸受32によって回転軸33が回転可能に支持されている。前記ガイドローラ10は回転軸33の両端部に一対取付けられている。

【0031】ボス部31aから斜め上方に延びた腕部34の先端部には、支持部材35が当接されている。支持部材35のネジ穴部分にはロッド36の一端が螺入されており、ロッド36の他端は、丸棒状をなし、支持部17cの後面に設けられた丸穴に回転可能に挿入されている。ロッド36の六角部にスパナを係合させて回転させることで、支持部材35およびガイドローラ10を前後方向に位置調整できるようになっている。ガイドローラ10の位置調整によって、履帯8の張力調整が行われる。

【0032】図2、図3に示すように、クローラ2を車両に組付けたときに車両に面する内側寄り(同図に示す 大輪になるクローニのにかいているによった。

配置される各転輪4~7について、突部8aとの間にできるクリアランスが、中間転輪6,7のものが前後の転輪4,5のものより大きくなるように設定されている。

【0033】本実施形態では、中間転輪6,7を支持する各回転軸24,25のサブフレーム17aに対する組付位置を、車両への取付側方向(図2,図3においては左方)が長くなるかたちで不均等に配置している。この組付構造を採用したことにより、図4に示すように、ガイドブレート28と突部8aの側面とのクリアランスC1は、ガイドブレート27と突部8aの側面とのクリア 10ランスC2よりも大きくなっている。なお、ガイドローラ10と突部8aの側面とのクリアランスC3はクリアランスC2にほぼ等しい(C2≒C3)。

【0034】本実施形態では、C1を12.5mm、C2(≒C3)を1.5mmとし、ガイドプレート28と突部8aとのクリアランスC1を、クリアランスC2(≒C3)より約10mm余分に広く確保している。なお、クリアランスC1,C2(C3)の量は、前記値に限定されるものではなく、履帯8の剛性、操縦安定性(操安性)への影響度を考慮して最適値を見出す。

【0035】次に、クローラ2の作用を説明する。図6に示すように、自動車1が急旋回するとき、旋回接線方向に直交する外側へ向かう遠心力Fが車体1 aに働く。このとき、遠心力Fは4つのクローラ2に荷重分担される。同図において矢印の長さが各クローラ2が分担する荷重に比例している。すなわち、旋回時には、車体1 aが内輪側でやや浮き気味となるとともに、外輪側で洗み込み気味となるため、外輪側の2つのクローラ2が主に荷重を受け持つことになる。ここでいう荷重とは、履帯8が路面から受ける反力に相当する。

【0036】旋回時に外輸となるクローラ2には、車体 1 aに連結されているフレーム17に遠心力に基づく横 力が働く。このフレーム17が外側へ変位しようとする 横力を履帯8に働く接地摩擦力によって受け止めること で、クローラ2の横滑りが抑えられる。

【0037】このとき、横力は各転輪4~7と突部8aとの当たり面を介して履帯8側に伝えられる。このため、横力はサブフレーム17aと一体的に外側へ変位しようとする各転輪4~7が突部8aの側面を押圧するときの押圧力として各転輪4~7に荷重分担され、履帯8に伝達される。

【0038】履帯8に働く接地摩擦力は、主に荷重を支える中間転輪6,7が当接する部分において相対的に大きく、中間転輪6,7よりやや上方に位置する前後の転輪4,5が当接する部分において相対的に小さい。

【0039】このため、サブフレーム17aが横力に基づいて横変位をしたとき、前後の転輪4,5は履帯8の接地摩擦力の小さな部分において突部8aの側面を押すことになるため、前後の転輪4,5の変位に追従するかたたで展生なが若工が個にが必ずる。このにも展せるの

前後端部において弾性変形した部分の復元力に均衡する 力でもって、転輪4,5は突部8aの側面を押圧するこ とになる。

【0040】中間転輪6,7の突部8aに対するクリアランスC1が、前後の転輪4,5の突部8aに対するクリアランスC2(≒C3)より広いことから、中間転輪6,7のガイドプレート28が突部8aに当たるまでに、ガイドプレート27およびガイドローラ10は、クリアランスが全て等しい従来構造のときの変形量に比べ、履帯8の前後端部をより一層大きく変形させる。このため、ガイドプレート27およびガイドローラ10が突部8aの側面に当たったときの押圧力が増え、前後の転輪4,5の荷重分担の割合が相対的に増えることになる(図5における力F2)。

【0041】このため、ガイドブレート28が突部8aを押す押圧力は、その変位(与C1)までに前後の転輪4、5が履帯8の前後端部を押す力の分だけ相対的に弱まることになり(図5における力F1)、図5に示すように、横力が4つの転輪4~7にほぼ均等に分散される(F1与F2)。この結果、中間転輪6,7だけに横力の荷重分担が集中することがなくなる。また、旋回方向が図6と反対側(右旋回)であれば、進行方向に対して左側のクローラ2において、前述した作用と同様に外輪側のクローラ2において、横力が各転輪4~7にほぼ均等に分散する。

【0042】よって、自動車1を急旋回させたときに、ガイドプレート27,28やガイドローラ10が突部8 aに乗り上がることはまず起こらなくなる。従って、急 旋回時にクローラ2における突部8aの損傷、および操 縦安定性(操安性)の悪化が防止される。また、履帯8 の転輪4~7からの脱輪も防止される。

【0043】また、左右に傾く路面を走行するときには、傾斜下降側のクローラ 2 が主に荷重を支えることになる。この場合も、一対の転輪4~7と突部8 a との間に幅方向にできる2つのクリアランスのうち、車両への取付側のクリアランスについて、中間転輪6,7のクリアランスC1を、前後の転輪4,5のクリアランスC2,C3より広く確保したことにより、車体1 a の傾斜による横力が各転輪4~7にほぼ均等に分散される。よって、左右に傾く路面を走行するときにも、突部8 a の損傷、および操縦安定性(操安性)の悪化が防止される。

【0044】以上詳述したように本実施形態では、以下 に列記する効果が得られる。

(1) クローラ2に一対ずつ設けられた各転輪4~7と 突部8 a との間にできる左右2つのクリアランスのう ち、車体1 a の取付側のものについて、中間転輪6,7 と突部8 a とのクリアランスC1が、前後の転輪4,5 の突部8 a に対する各クリアランスC2, C3より大き

ローラ2に発生する横力を各転輪4~7にほぼ均等に分散させて、各転輪4~7に属するガイドプレート27,28やガイドローラ10の突部8aへの乗り上げを防ぐことができる。よって、旋回時および傾斜路面走行時における突部8aの損傷、操縦安定性(操安性)の悪化を防止することができる。

【0045】 (2) ガイドプレート27, 28の突部8 aへの乗り上がりを防止できることから、ゴムタイヤ9 を突部8 a 上にずり上げる摩擦力の大きなゴム同士の接触を防止し、ゴムタイヤ9からの履帯8の脱輪を防ぐこ 10 とができる。

【0046】(3) 4つの転輪4~7に横力がほぼ均等に分散される適正値に各クリアランスC1, C2, C3 の量を設定したので、旋回時および傾斜路面走行時における突部8 a の損傷、操縦安定性(操安性)の悪化、および履帯8の脱輪を効果的に防止することができる。

【0047】(4) クローラ 2に一対ずつ設けられた各転輪4~7と突部8 a との間にできる左右2 つのクリアランスのうち、車体1 a の取付側のものについてのみ中間転輪6,7と前後の転輪4,5とにおいてクリアラン 20スを不均衡にしたので、ガイドプレート28による突部8 a の案内機能の低下を抑えることができる。

【0048】(5)前後の転輪4,5のクリアランスC 2,C3については、そのクリアランス量を1.5mm というタイトな値にしているので、操安性が確保され、 中間転輪6,7付近の進行方向に直交する履帯8の変位 が許容される。

【0049】(6)前側三対の転輪4,6,7にゴムタイヤ9を装着したので、主に荷重を支える中間転輪6,7のゴムタイヤ9の撓みによって上下方向の振動を吸収30できるとともに、段差を乗り越える時のショックを前方転輪4のゴムタイヤ9の撓みによって緩和できる。よって、自動車1の走行時の乗り心地をよくすることができる。

【0050】 (7)後方転輪5を剛性のある金属製のガイドローラ10としたので、自動車1の走行開始時に、 履帯8の後側部分に強いテンションを付与させて力の伝達のロスを十分小さく抑えてクローラ2の走り出しの駆動力を強くすることができる。

【0051】なお、実施形態は上記に限定されるもので 40 はなく、次のような形態で実施してもよい。

○ 上記の実施形態において、クリアランス C 1 を前後の転輪4,5 のクリアランス C 2, C 3 より広く設定するための構成として、ゴムタイヤ9 の左右における配置を不均等にするのではなく、中間転輪6,7 の車体1 a の取付け側のゴムタイヤのみ機幅の小さなタイヤを用いてもよい。この構成によっても、前記実施形態と同様に効果が得られる。

【0052】〇 図8に示すように、各転輪4~7においてゴルタイヤロレ空血ロ、レのカリマニンマは同じに

して、ガイドプレート27, 28と突部8aとの各クリアランスだけを不均衡にした構成で実施してもよい。この構成によっても、ガイドプレート27, 28の突部8aへの乗り上げを防ぐことができる。よって、前記実施形態と同様の効果が得られる。

【0053】〇 図9に示すように、クローラ2に左右一対ずつ設けられた各転輪4~7との間にできる突部8 aの両側のクリアランスについて、中間転輪6,7のクリアランスC1を、前後の転輪4,5のクリアランスC2より大きく設定した構造を採用してもよい。この構成によれば、旋回時における内輪側のクローラ2、おおいて、使斜面走行時における傾斜上方側のクローラ2においても、横力自体は比較的小さいものの、クローラ2の内側(車体1a側)方向に働く横力を各転輪4~7にほぼ均等に分散して、ガイドブレート27,28の突部8aへの乗り上げ防止を図ることができる。

【0054】〇 左右一対の転輪により履帯の突部を挟 み込んで案内する構造に限定されない。例えば3つ以上 の転輪が前後方向に一列に配置された構造において、図 10に示すように、外周面上に凹溝43aが形成された ゴムタイヤ43を用いて各転輪を構成し、凹溝43aに 履帯 4 4 の突部 4 4 a を案内させる構造であってもよ い。また、図11に示すように、履帯46の幅方向両端 に設けた一対の突部46a間にゴムタイヤ47を挟むこ とで履帯46を案内する構造であってもよい。なお、図 11に示す構造において、中間転輪のクリアランスC1 だけを変更する手段としては、例えば前後の転輪に対し 中間転輪のゴムタイヤのみ横幅の小さなタイヤを採用す る、などが挙げられる。図10及び図11では、中間転 輪のゴムタイヤ43,47をそれぞれ示しており、突部 44a, 46aとゴムタイヤ43, 47との間に幅方向 に2つできるクリアランスのうち、旋回時に外輪となっ たクローラに外向きの横力が働いたときに狭くなる側の クリアランスについて、中間転輪のクリアランスC1だ けを前後の転輪のクリアランスより広く設定している。 これらの構造であっても、前記実施形態と同様の効果が 得られる。なお、図10,図11においては、ゴムタイ ヤ43,47に対して左側が車体側である。

【0055】〇 前後に3つ(3対)の転輪を配置する クローラであってもよい。前後に3つの転輪を有する略 三角状のクローラでは、前後いずれからの転輪と、中間 転輪との2つの間の部分で履帯が路面に接地することに なる。この場合でも中間転輪が主に荷重を受けるため に、履帯の路面に対する摩擦抵抗は中間転輪寄りで大き いので、摩擦抵抗の大きい部分にある転輪の突部に対す るクリアランスを、摩擦抵抗の小さい部分にある前後の 転輪の突部に対するクリアランスより大きくすることに より、横力が働いたときに横力を各転輪に分散すること はできる。 置される略三角状のクローラに限定されない。 履帯が路面と接地する部分において前後に3つ(又は3対)以上の輪が配置されるクローラであればよい。 例えばクローラの形状は、 長円状や台形状であってもよい。 また、前後に配置される3つ以上の輪の中に駆動輪が含まれていても構わない。

【0057】〇 前後の転輪はゴムタイヤでなくてもよい。前後の転輪間に配置された中間転輪がゴムタイヤであれば足りる。前後輪(前後転輪)を共に金属製のガイドローラとした構造の場合、中間転輪のガイド(ガイド 10プレート)と突部とのクリアランスを、ガイドローラと突部とのクリアランスより広く設定すればよい。また、ゴムタイヤは中空タイプに限定されず、例えば中実タイプのゴムタイヤであっても構わない。

【0058】〇 車両は自動車に限定されず、フォークリフト等の産業車両や、建機などに装着するクローラに実施してもよい。前記実施の形態から把握され、特許請求の範囲に記載されていない発明を、その効果とともに以下に記載する。

【0059】(イ)請求項1~請求項6のいずれか一項 20 において、前記中間軸は前後方向に二つ以上設けられている。この構成によれば、履帯は中間転輪の部分で常に大きな荷重を支え、前後輪の部分における荷重は常に小さくなるので、前後輪と中間輪との部分における履帯の接地摩擦力に大きな分布ができ易いので、本発明を適用することで横力の荷重分担が中間転輪に集中する不具合を効果的に防ぐことができる。

【0060】(ロ) 請求項1~請求項6のいずれか一項において、前記複数の輪は駆動輪の下方に前後方向に配列された転輪である。この構成によれば、請求項1~請 30 求項6のいずれか一項に記載の発明と同様の効果が得られる。

【0061】 (ハ) 請求項1~請求項6及び前記

(イ), (ロ)のいずれか一つにおいて、前記中間輪の前記突部に対する前記クリアランスと、前記前後の輪の前記突部に対するクリアランスとの差は、横力を各輪にほぼ均等に分散され得る適正値に設定されている。この構成によれば、横力を各輪にほぼ均等に分散でき、輪の履帯からの脱輪を防ぐことができる。

【0062】 (二) 請求項1~請求項6及び前記(イ) ~(ハ) のいずれか一つにおいて、前記前後輪の突部に 対するクリアランスは、突部を各輪により案内するのに 適切な値に設定されている。この構成によれば、各輪と 突部との間のクリアランスを不均衡に設定しても、前後 輪のクリアランスが適当に狭いので、各輪による履帯の 案内性能を損なわせない。

#### [0063]

【発明の効果】以上詳述したように請求項1及び請求項6に記載の発明によれば、輸と突部との間にできる履帯の幅方向の少かくレモー方側のクリアランスを 前後輪 50

のものより中間輪のものの方を広く設定したので、車両 に横力が働いたときに横力を各輪に偏りなく分散でき、 各輪が突部に乗り上がる不具合を起き難くすることがで きる。

【0064】請求項2及び請求項6に記載の発明によれば、旋回時に外輸側になったときに遠心力により輸と突部とのクリアランスが狭くなる側において、中間輸と突部とのクリアランスを不均衡に設定したので、旋回時の遠心力を各輸に偏りなく分散でき、旋回時にクローラの輸が突部に乗り上がる不具合を起き難くすることができる

【0065】請求項3及び請求項6に記載の発明によれば、幅方向に一対ずつ設けられた各転輪と突部との間にできる幅方向2つのクリアランスのうち、クローラが車両に取付けられる側のクリアランスを、前後転輪のものより中間転輪のものの方が広くなるように設定したので、旋回時にクローラの輪が突部に乗り上がる不具合を起き難くすることができる。

【0066】請求項4及び請求項6に記載の発明によれば、中間輪が有するガイドと突部とのクリアランスを、前後輪と突部とのクリアランスより広く設定したので、クローラに横力が働いたときに、横力を各輪に偏りなく分散して中間輪のガイドを突部に乗り上げ難くすることができる。

【0067】請求項5及び請求項6に記載の発明によれば、履帯がゴム製であると共に、後輪の下端に対し、中間輪の下端が下方に配置され、履帯の前後方向において路面との接地摩擦力に分布ができ易くいクローラ構造であっても、クローラ(各輪)に働く横力は各輪に極端に偏ることなく分散される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】一 実施形態における三角クローラの側面図。

【図2】図1のII-II線における断面図。

【図3】三角クローラの平断面図。

【図4】クローラの部分正断面図。

【図5】クローラの摸式平断面図。

【図6】車両の旋回時における模式平面図。

【図7】三角クローラを装着した自動車の側面図。

【図8】別例のクローラを示す部分平断面図。

【図9】図8と異なる別例のクローラを示す平断面図。

【図10】別例のクローラを示す部分正断面図。

【図11】図10と異なる別例のクローラを示す部分正 断面図。

【図12】従来技術におけるクローラを示す側面図。

【図13】同じく部分正断面図。


【図14】同じく摸式平断面図。


【図15】従来技術におけるクローラの輪の正断面図。 【符号の説明】


1…車両としての自動車、2…クローラとしての三角ク

るとともに転輪としての前方転輪、5…前後輸及び前後 転輪を構成するとともに転輪としての後方転輪、6,7 …中間輪としての中間転輪、8…履帯、8a…突部、9\*


\* …ゴムタイヤ、27, 28 …ガイドとしてのガイドプレート。








【図13】



【図14】



フロントページの続き

(72) 発明者 粟津 重男

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動 車 株式会社内 (72)発明者 柴崎 俊一

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動 車 株式会社内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	•
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ OTHER:	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.